

## REGULAMIN ZWIEDZANIA OBIEKTÓW ZEW SOLINA-MYCZKOWCE W SOLINIE

---

### I WARUNKI OGÓLNE

- 1.1 Zespół Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce jest zakładem produkcyjnym, pracującym w ruchu ciągłym, który z uwagi na swój potencjał i profil działalności uznany został za obiekt, którego zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, środowiska w znacznych rozmiarach albo spowodować znaczne straty materialne, a także zakłócić funkcjonowanie systemu energetycznego państwa.
- 1.2 Ze względu na charakter zwiedzanych obiektów Elektrownia zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia zwiedzającym na jej teren bez podania przyczyn.
- 1.3 Wszyscy uczestnicy zwiedzania zobowiązani są do bezwzględnego noszenia kasku ochronnego..
- 1.4 Zwiedzanie obiektów Zespołu Elektrowni Wodnych Solina Myczkowce jest odpłatne i odbywa się po określonej trasie z udziałem Przewodnika i Służby Porządkowej w godzinach 9.00-17.00.Organizator Zwiedzania może w uzasadnionych przypadkach zmienić godziny zwiedzania.
- 1.5 Na obiektach objętych trasą zwiedzania Elektrowni Wodnej w Solinie mogą potencjalnie wystąpić następujące zagrożenia:
  - a. zagrożenie porażeniem elektrycznym,
  - b. zagrożenie upadkiem z dużej wysokości,
  - c. możliwość wpadnięcia do wody,
  - d. oddziaływanie pola elektromagnetycznego,
  - e. w okresie zimowym oblodzenie dróg wewnętrznych,
  - f. kontaktu z CO<sub>2</sub>, którym w razie pożaru gaszone są takie obiekty i urządzenia jak: generatory, transformatory, kablownie itp.
  - g. inne związane z niespodziewanymi awariami.
- 1.6 W celu minimalizacji zagrożeń wymienionych w pkt. 1.5 uczestnicy Wycieczki zobowiązani są do:
  - a. ostrożnego i rozważnego poruszania się po terenie Elektrowni,
  - b. poruszania się wyłącznie z całą grupą, w szyku określonym przez Przewodnika i Służbę porządkową,
  - c. bezwzględnego słuchania poleceń Przewodnika i Służby porządkowej
  - d. posiadania płaskiego w miarę możliwości sportowego obuwia oraz przylegającej do ciała odzieży,
  - e. nie dotykania żadnych maszyn ani urządzeń.
  - f. noszenie kasku ochronnego przez cały czas trwania zwiedzania,
  - g. natychmiastowego zawiadomienia Przewodnika lub Służbę Porządkową o zauważeniu zagrożenia życia lub zdrowia, pożaru lub innego miejscowego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu na terenie obiektu.
- 1.7 Nie zaleca się zwiedzania części podziemnej Elektrowni osobom:
  - a. cierpiącym na zaburzenia funkcjonowania układu krążenia,
  - b. cierpiącym na zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego,
  - c. u których pojawiają się stany lękowe w związku z przebywaniem w pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze,
  - d. z wszczepionymi urządzeniami stymulującymi pracę serca,
  - e. u których mogą pojawić się powikłania zdrowotne związane ze zwiedzaniem części podziemnej Elektrowni inne, niż ww.
- 1.8 Osoby cierpiące na schorzenia wymienione w pkt. 1.7 decydują się na zwiedzanie Elektrowni na własną odpowiedzialność.
- 1.9 Elektrownia nie ponosi odpowiedzialności za następstwa pogorszenia zdrowia, utraty zdrowia lub śmierci uczestnika Wycieczki podczas zwiedzania.

- 1.10 Na terenie zwiedzanego obiektu obowiązują następujące zakazy:
- a) wnoszenia broni palnej,
  - b) wnoszenia materiałów niebezpiecznych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, materiałów toksycznych, odurzających, wybuchowych bądź chemicznych o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,
  - c) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
  - d) wnoszenia przedmiotów mogących zakłócić pracę urządzeń elektrowni, w tym włączonych telefonów komórkowych, smartfonów itp.,
  - e) prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych,
  - f) wnoszenia walizek, plecaków, toreb, siatek i innego rodzaju bagaży. Organizator zwiedzania nie zapewnia pomieszczenia depozytowego,
  - g) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
  - h) wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz jedzenia i picia
  - i) wejścia na teren elektrowni po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;
  - j) palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych oraz korzystania z jakiegokolwiek źródła otwartego ognia,
  - k) samowolnego opuszczania trasy zwiedzania lub oddalania się od grupy,
  - l) zbliżania się, dotykania, naciskania przycisków czy przełączników w urządzeniach znajdujących się na trasie zwiedzania.
- 1.11 Wykonywanie zdjęć i filmowanie odbywać się może wyłącznie za zgodą Przewodnika i w miejscach przez niego wskazanych.
- 1.12 Za rzeczy pozostawione na terenie obiektów Elektrowni, ZEW Solina-Myczkowce w Solinie Organizator Zwiedzania nie ponosi odpowiedzialności.
- 1.13 Organizator Zwiedzania nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie pobytu na jej obiekcie w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

## II ZWIEDZAJĄCY

- 2.1 Zobowiązany jest przed wejściem na teren obiektu zapoznać się z Regulaminem zwiedzania oraz zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania jego postanowień, a w szczególności zachowywania się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu i porządkowi zwiedzania oraz nie narusza ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
- 2.2 Zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania zakazów obowiązujących na terenie zwiedzanego obiektu.
- 2.3 Zobowiązany jest do ścisłego wykonywania poleceń Przewodnika lub Służby Porządkowej.
- 2.4 Zobowiązany jest poddać się kontroli, również przy pomocy elektronicznych urządzeń w celu ustalenia posiadania przedmiotów niebezpiecznych, a także których posiadanie jest prawnie zabronione.
- 2.5 Zobowiązany jest na czas zwiedzania pozostawić posiadane bagaże poza terenem obiektu.
- 2.6 W przypadku zauważenia zagrożenia życia lub zdrowia, pożaru lub innego miejscowego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu na terenie obiektu jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym fakcie Przewodnika lub Służbę Porządkową.
- 2.7 Podczas zwiedzania, zobowiązany jest do posiadania:
- a. dokumentu tożsamości,
  - b. kasku ochronnego,
  - c. odpowiedniego obuwia.
- 2.8 Mający ograniczenia zdrowotne, zobowiązany jest o tym fakcie poinformować Przewodnika i złożyć stosowne oświadczenie, iż na własną odpowiedzialność przystępuje do zwiedzania.
- 2.9 Odpowiada za szkody wyrządzone w czasie pobytu na obiekcie.
- 2.10 W przypadku niedostosowania się do poleceń Przewodnika lub Służby Porządkowej oraz nieprzestrzegania zasad zwiedzania, w tym postanowień Regulaminu, może być usunięty z terenu elektrowni bez zwrotu wniesionej opłaty za zwiedzanie.
- 2.11 W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa obiektu lub osób w nim przebywających Przewodnik może przerwać zwiedzanie.
- 2.12 Przewodnik może odmówić zwiedzania osobie, której w jego ocenie stan zdrowia uniemożliwia pokonanie trasy zwiedzania także w sytuacji o której mowa w pkt. 2.8.

### III ORGANIZACJA ZWIEDZANIA

- 3.1 W celu wcześniejszego umówienia terminu zwiedzania obiektów Elektrowni Wodnej w Solinie, zainteresowana szkoła, uczelnia, organizacja, firma czy instytucja, kontaktuje się z Koordynatorem Zwiedzania przekazując następujące informacje:
- dane podmiotu organizującego Wycieczkę,
  - wskazanie z imienia i nazwiska osoby Organizatora Wycieczki wraz z danymi teleadresowymi,
  - określenie liczby uczestników Wycieczki z podaniem ich wieku,
  - wskazanie z imienia i nazwiska Opiekunów małoletnich uczestników Wycieczki,
  - wskazanie planowanego terminu Wycieczki i godziny jej rozpoczęcia.
- 3.2 Wstęp na teren Elektrowni możliwy jest wyłącznie na podstawie imiennej listy uczestników sporządzonej wg określonego wzoru po jej weryfikacji przez pracownika ochrony obiektu oraz poddaniu się czynnościom określonym w pkt 2.4 Regulaminu.
- 3.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wejścia na teren obiektów Elektrowni. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji wycieczek (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz.1182 ze zm.). Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
- 3.4 Opłatę za udział w wycieczce dokonuje się bezpośrednio u Koordynatora Zwiedzania lub Przewodnika. Opłatę można dokonać również przelewem na konto:
- PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina - Myczkowce w Solinie 38-610 Solina  
Nr rachunku bankowego 43 1020 1026 0000 1502 0251 3570
- 3.5 Faktura VAT świadcząca o wykonaniu usługi polegającej na oprowadzeniu uczestników Wycieczki po obiektach PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina - Myczkowce w Solinie zostanie przesłana na adres podmiotu organizującego Wycieczkę w terminie do 7 dni.
- 3.6 Osoby indywidualne chętne na zwiedzanie Elektrowni mogą opłacać bilety i dokonywać rejestracji w Budynku CEO-Solina/przed główną bramą wjazdową do Elektrowni w godzinach 9.00-16.00

### IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- 4.1. Udzielaniem informacji na temat zwiedzania, prowadzeniem korespondencji w tej sprawie zajmuje się Koordynator Wycieczek. Tel.13-492 12 75, e-mail: [zwiedzanie.eos@gkpge.pl](mailto:zwiedzanie.eos@gkpge.pl)
- 4.2. Regulamin wraz z innymi informacjami dostępny jest na stronie internetowej [www.solina.pl](http://www.solina.pl) oraz w budynku CEO-Solina/przed główną bramą wjazdową do Elektrowni
- 4.3. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące organizacji wycieczek mogą być kierowane drogą e-mailową do Koordynatora Wycieczek

PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.  
ODDZIAŁ ZEW SOLINA-MYCZKOWCE W SOLINIE  
DYREKTOR ODDZIAŁU

.....  
*Krzysztof Majcher*  
Dyrektor Oddziału  
ZEW Solina-Myczkowce  
PGE Energia Odnawialna S.A w Solinie

PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.  
BIURO BEZPIECZENSTWA  
DYREKTOR

.....  
*Miroslaw Toporek*  
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa  
PGE Energia Odnawialna S.A